

<b>EDIFICIO</b>	<b>C.P. REYES CATÓLICOS (INFANTIL)</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>SANTA FE</b>
-----------------	--	------------------	-----------------




FOTO 1 | ACCESO AL RECINTO



FOTO 2 | PATIO DE JUEGOS



FOTO 3 | ENTRADA- RAMPA NO VÁLIDA- PENDIENTE EXCESIVA- SIN BARANDILLA



FOTO 4 | ARRANQUE DE LA ESCALERA



FOTO 5 | HUECO DE LA ESCALERA- POSIBLE LUGAR PARA COLOCAR EL ASCENSOR



FOTO 6 | DESMBARCO DE LA ESCALERA EN LA PLANTA ALTA



FOTO 7 | COLOCACIÓN PELIGROSA DE LA TUBERÍA



FOTO 8 | PASILLO



FOTO 9 | ASEOS PLANTA BAJA



FOTO 10 | ASEOS PLANTA ALTA