

<b>EDIFICIO</b>	<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>SANTA FE</b>
-----------------	---------------------------	------------------	-----------------




FOTO 1 | ENTRADA



FOTO 2 | ENTRADA- RAMPAS INADECUADAS CON 20 % DE PENDIENTE- LAS REJAS ABREN HACIA FUERA OCUPANDO EL ÁMBITO DE LA RAMPA



FOTO 3 | ASCENSOR- DESDE EL VESTÍBULO DE ENTRADA A LA PRIMERA PLANTA




FOTO 4 | CAFETERÍA EN EL VESTÍBULO- MOSTRADOR INADECUADO



FOTO 5 | ENTRADA A LOS ASEOS MASCULINOS DE PLANTA BAJA



FOTO 6 | ASEOS FEMENINOS DE PLANTA BAJA- CABINAS



FOTO 7 | ASEOS MASCULINOS DE PLANTA BAJA- CABINAS



FOTO 8 | SALÓN DE ACTOS



FOTO 9 | ESCALERAS DE ACCESO A LOS CAMERINOS DESDE EL ESCENARIO



FOTO 10 | CAMERINO




FOTO 11 | ASEO CAMERINO 1



FOTO 12 | ASEO CAMERINO 2- EL INODORO ESTÁ DEBAJO DE UNA ESCALERA- HABRÍA ESPACIO PARA ADAPTAR ESTE ASEO




FOTO 13 BIBLIOTECA- ATENCIÓN AL PÚBLICO



FOTO 14 BIBLIOTECA- ORDENACIÓN DEL MOBILIARIO



FOTO 15 | ENTRADA ASEOS PLANTA PRIMERA



FOTO 16 | ASEO SEÑORAS PLANTA PRIMERA



FOTO 17 | ENTRADA A CABINAS DE CONTROL DE LUCES Y SONIDOS DEL SALÓN DE ACTOS- ESCALONES AISLADOS



FOTO 18 | PASILLO DE LAS CABINAS DE CONTROL



FOTO 19 | ASEO DE LAS CABINAS



FOTO 20 | ESCALERAS EDIFICIO 2- DESDE PLANTA PRIMERA  
ENTRADA A LA BIBLIOTECA INFANTIL




FOTO 21 | ESCALERAS EDIFICIO 2- DESDE PLANTA SEGUNDA



FOTO 22 | ENTRADA A LA SALA DE USOS MÚLTIPLES




FOTO 23 | PASILLO DE LAS INSTALACIONES DE LA RADIO




FOTO 24 | ESCALERAS DEL SEGUNDO EDIFICIO- DE PLANTA BAJA A PRIMERA